



CALIBRACIÓN PHMETRO

Se recomienda calibrar el medidor una vez por semana si se usa todos los días. El pHmetro Adwa se calibra a 4,7 y 10 pH.

- A) Ponga el electrodo del medidor en un vaso con líquido de calibración pH 7 y presione el botón ON/OFF.
- B) Presione "CAL", "7" y "pH" parpadearán. Cuando el signo "pH" quede fijo, la lectura estará estabilizada. Presione "READ", entonces "4" y "pH" empezarán a parpadear.
- C) Limpie el electrodo del medidor en un vaso con líquido de calibración pH 4. cuando el signo pH quede fijo, la lectura estará estabilizada. Presione "READ". El medidor está calibrado.

Use siempre soluciones de calibración nuevas (no reutilizar).

MEDICIÓN DEL PHMETRO

- A) Retire la tapa protectora.
 - B) Presione el botón ON/OFF y sitúe el electrodo en el líquido a medir.
 - C) Mueva un poco el medidor y tome nota del valor que aparece en la pantalla.
 - D) Presione el botón ON/OFF para desconectar la unidad.
- Los medidores Adwa son sumergibles hasta la pantalla LCD.

MANTENIMIENTO

El electrodo debe conservarse húmedo siempre para alargar la vida del pHmetro. Puede emplear un poco de solución de calibración pH 4 en la tapa protectora. Lave el electrodo con agua del grifo después de cada medición.

ATENCIÓN NO USE AGUA DESTILADA PARA MANTENER EL ELECTRODO.

CAMBIO DE BATERIA

Cuando las pilas deban ser cambiadas, el mensaje de error "Eb" aparecerá en la pantalla y el pHmetro se desconectará automáticamente para evitar lecturas erróneas. Abra el compartimento de las baterías en la parte posterior de la unidad. Cambie las pilas atendiendo a la polaridad.

MENSAJES DE ERROR

- "Ec" - Use una solución de calibración nueva.
- "Eb" - Cambie las pilas.

